


УТВЕРЖДАЮ

Начальник
отдела по Артёмовскому городскому
округу
департаamenta труда
и социального развития Приморского
края  О.А. Силина

« ____ » _____ 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

Артёмовский городской округ

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« ____ " _____ 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8» с. Олений Артёмовского городского округа
- 1.2. Адрес объекта 692774 Приморский край, г. Артем, с. Олений, ул. Силина, 15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3-х этажей, 1961,2 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 15580 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта _____ - _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017г., капитального 2020-2024гг
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8» с. Олений Артёмовского городского округа, МБОУ ООШ № 8
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692774 Приморский край, г. Артем, с. Олений, ул. Силина, 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
Образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг
МБОУ ООШ № 8 осуществляет следующие виды деятельности:
- реализация программ начального общего, основного общего образования, дополнительных образовательных услуг
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность плановая -320, фактическая-100

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

проезд на автобусе или маршрутном такси до остановки.

Муниципальный автобус: Маршрут №13: Артем - с. Олений
с. Олений - Артем

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).



фото 15

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
При обустройстве специально выделенного пути от остановки общественного транспорта до входа на территорию и по территории, прилегающей к зданию, будет доступен для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями зрения

4. Управленческое решение (проект)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		№ 1, 5, 6
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И(О,С,Г,У);ВНД (К)	№ 1	№ 2,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (С,Г,У); ДУ (К,О)	№	№ 11,12,13,15, 17
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У); ДУ (К,О,С)		№ 16
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,О,С,У)	№ 9	№ 8, 9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)		№ 14
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	№ 5 6	№ 5,8

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно



фото 1

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт, решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт, решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	капитальный (текущий) ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ до 2030 года. в рамках исполнения плана капитального (текущего) ремонта здания

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется ;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется ;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое

Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеем

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту
- 2. Входа (входов) в здание
- 3. Путей движения в здании
- 4. Зоны целевого назначения объекта
- 5. Санитарно-гигиенических помещений
- 6. Системы информации (и связи) на объекте

на 4 л.
на 3 л.
на 4 л.
на 2 л.
на 3 л.
на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 10 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Расков Р.Е. _____
(Должность, Ф.И.О.)  (Подпись)

Члены рабочей группы:


инспектор отделения учета выплат и реализации социальных программ отдела по Артёмовскому городскому округу департамента труда и социального развития
Бондарова Е.Б. _____
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)


В том числе:

председатель общества инвалидов г. Артёма Приморской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов: Панченко Андрей Константинович _____
(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте



М.П. директор школы № 8 Раскова Н.Г. _____
(Должность, Ф.И.О.)  (Подпись)

учитель начальных классов Морозова Л.А. _____
(Должность, Ф.И.О.)  (Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8» с. Олений Артемовского городского округа
692774, Приморский край, г. Артем, с. Олений, ул. Силина, 15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Частично отсутствует асфальтовое покрытие, отсутствуют тактильные плиты, не выделена пешеходная дорожка	К,С,О, ГУ	Укладка асфальтового покрытия, установка тактильных плит на пути следования, выделение пешеходной зоны	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	5, 6,8	Частично отсутствует асфальтовое покрытие	К,С,О, ГУ	Укладка асфальта	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет					-	
1.4	Пандус (наружный)	нет					-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	На прилегающей территории не выделены места для парковки.	К,О,С, ГУ	Обозначить парковочные места для инвалидов	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Частично отсутствует асфальтовое покрытие, отсутствуют тактильные плиты, не выделена пешеходная дорожка. На прилегающей территории не выделены места для парковки.	К,С,О, ГУ	Укладка асфальтового покрытия, установка тактильных плит на пути следования, выделение пешеходной зоны. Выделение мест для парковки.	Капитальный ремонт



фото 5



фото 1



фото 6



фото 11



фото 6



фото 8



фото 7



фото 8

II Заключение по зоне:

наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДП-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С)	нет	1,5, 6, 8	Необходимо оборудовать автостоянку и парковку, установить информационные стенды

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Въезд на территорию предназначен только для автомобильного транспорта. Не выделена пешеходная зона.

На прилегающей к зданию территории нет парковки для инвалидов-колясочников, не установлен знак.

Необходим ремонт асфальтового покрытия.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8» с. Олений Артемовского городского округа
692774, Приморский край, г. Артем, с. Олений, ул. Силина, 15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			—			
2.2	Пандус (наружный)	нет			—			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		№ 2	Нарушено цементное покрытие	К,О, У,С,Г	Ремонт покрытия	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		№ 2	Нет доводчиков к двери		Установить на дверь доводчики	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		№ 7	Отсутствие тактильных плит, предупредительных звуковых сигналов	К,О, У,С,Г	Установка тактильных плит, предупредительных звуковых сигналов	Кап.ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	имеется входная площадка, дверь входная, тамбур			Нарушено цементное покрытие, нет доводчиков к двери, отсутствие тактильных плит, предупредительных звуковых сигналов	К,О, У,С,Г	Ремонт покрытия, установить на дверь доводчики, установка тактильных плит, предупредительных звуковых сигналов	



фото 2



фото 3



фото 4



фото 5



фото 7



фото 2

II Заключение по зоне:

I Заключение по зоне:

Наименование урно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДП-И (О, Г, У) ДУ-И (К,С)		2,7	Произвести монтаж стационарного пандуса с навесом и поручнями с противоскользящим покрытием; необходимо расширить дверной проём, тамбур, занизить порог. Установить распашную дверь с доводчиком и смотровой панелью.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**Вход необходимо оборудовать поручнем и пандусом для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Нанести яркую контрастную маркировку на крыльцо и ступени, установить доводчик на входную дверь, установить кнопку вызова.**

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8» с. Олений Артемовского городского округа
692774, Приморский край, г. Артем, с. Олений, ул. Силина, 15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		№ 13	Полы дощатые, покрытие – линолеум, ширина коридора 1,43, высота 3 м.	К,О,Г С,У		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		№ 11, 12, 17	Ширина лестничного марша в свету менее 1,35 м. Отсутствует дублирующее устройство для подъема на 2 этаж. Отсутствуют опорные поручни около стены для удобства подъема инвалидов.		Расширить ширину лестничного марша, произвести монтаж съёмных дополнительных опорных поручней, приобрести телескопический пандус.	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-				-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-				-
3.5	Дверь	есть		№ 15	Дверь имеет ширину в свету менее 1,2 м, ручки вращающегося типа одного цвета с дверью	К	Расширение дверного проема с установкой новой двери. Заменить ручки на контрастные по цвету с дверью. Установить двери нажимного типа.	Капитальный ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№ 9	Пол в коридоре покрыты линолеумом , ширина коридора 1,43м., высота 3м.	К,О,Г ,С,У		
	ОБЩИЕ требования к зоне			Дверные проёмы заужены.	К,О,Г ,С,У	расширение дверных проемов и замена дверных блоков.	Текущий ремонт



фото 13



фото 12



фото 11



фото 15



фото 17

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (К,С,О,Г,У)		11,12,13,15, 17	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В коридоре первого этажа необходимо расширение дверных проёмов и замена дверных блоков. Произвести монтаж опорных поручней на стенах в коридорах, переходах, тамбурах. Расширить ширину лестничного марша и произвести монтаж съёмных опорных поручней. Приобрести телескопический пандус. Расширить дверные проёмы с установкой новых дверей нажимного типа.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Места приложения труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



фото 14



фото 16



фото 16

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования С
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ(К,О,С); ДЧ-И (Г,У)		№ 16	Кап.ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Необходимо выделить контрастным цветом дверные проёмы, установить дверные ручки разного цвета с дверным полотном. Приобрести специальную мебель и оборудование.

В зоне обслуживания инвалидов установить опорные поручни.

Установить крючки для костылей. Произвести монтаж электрической розетки на уровне 80 см от уровня пола.

Расширить дверные проёмы в кабинетах и музыкальном зале с установкой новых дверей нажимного типа.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа

№ 8» с. Олений Артемовского городского округа

692774, Приморский край, г. Артем, с. Олений, ул. Силина, 15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		№ 16	Отсутствуют опорные поручни, крючки для костылей, электрическая розетка на уровне 160 см от пола. Дверной проём имеет ширину 80 см, отсутствует специализированная мебель	С, К, О	Установить опорные поручни. Установить крючки для костылей. Произвести монтаж электрической розетки на уровне 80 см от уровня пола. Расширить дверные проёмы в кабинеты	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			Нет необходимости			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			—		—	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			—		—	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			—		—	
	ОБЩИЕ требования к зоне	кабинетная форма обслуживания			Двери не отвечают норме, нет специального ученического оборудования	С,Г,К, О,У	Двери не отвечают норме, нет специального ученического оборудования	Кап.ремонт

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «21 » сентября 2016 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			–		–	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	–			–

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8» с. Олений Артемовского городского округа
692774, Приморский край, г. Артем, с. Олений, ул. Силина, 15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		№ 8,9	Дверной проём в умывальную комнату и туалет заужен. Вход в туалет шириной 0,7 м. нет специально кабины, нет кнопки вызова помощи. Отсутствуют поручни, крючки.	К,О,У,Г,С	Расширение дверного проёма замена дверей. Оборудовать поручни и крючки.	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Дверной проём в умывальную комнату и туалет заужен. Вход в туалет шириной 0,7 м. нет специальной кабины, нет кнопки вызова помощи. Отсутствуют поручни, крючки.	К,О,У,Г,С	Расширение дверного проёма замена дверей. Установка специальной кабины, кнопки вызова помощи оборудование зоны поручнями и крючками.	Капитальный ремонт



фото 12



фото 13



фото 9



фото 8



фото 17

фото 8





фото 9



фото 10

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,Г,С,У) ДЧ-И (К)		№ 12	Капитальный ремонт, и индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению:

Возможно в ходе капитального ремонта выполнить мероприятия по обеспечению доступности для всех категорий инвалидов.

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8» с. Олений Артемовского городского округа
692774, Приморский край, г. Артем, с. Олений, ул. Силина, 15
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	№14	Отсутствует схема расположения группы.	К,О,С,У,Г	Разместить указатели направления движения, тактильные средства на путях движения.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-		Отсутствует кнопка вызова помощи в зоне ожидания.	К,О,С,У,Г	Установка кнопки вызова	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-		Отсутствуют тактильные средства в местах движения и получения услуги	К,О,С,У,Г	Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует схема расположения группы, кнопка вызова помощи в зоне ожидания, тактильные средства в местах движения и получения услуги	К,О,С,У,Г	Оформить указатели движения. Установить кнопку вызова помощи в зоне ожидания, тактильные средства в местах движения и получения услуги.	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР



фото 14

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	14	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для обеспечения оказания услуги инвалидам на объекте необходимо в ходе текущего ремонта выполнить мероприятия по системе информации